

## Návod k použití Překlad původních pokynů



Před prací se zařízením je důležité se důkladně seznámit s jeho funkcemi.  
tento návod k obsluze

### KD1866



V případě přetížení se jednotka vypne. Jedná se o ochranu proti poškození. V takovém případě svářečku neodpojujte od elektrické zásuvky. Nechte přístroj 5 až 10 minut stát, aby ventilátor mohl přístroj ochladit.

5. Pozor:

#### 5.1. Pracovní podmínky

- 1) Zařízení lze používat pouze v suchém prostředí s vlhkostí nižší než 80 %.
- 2) Rozsah provozních teplot je -10 °C až +40 °C.
- 3) Je třeba se vyhnout svařování za slunečního počasí a za deště a zabránit vniknutí vody do přístroje.
- 4) Nepracujte v prostředí s korozivními plyny a prachem.

#### 5.2 Bezpečnostní opatření

Pro prokázání dobré ventilace Svářečka je malé zařízení, kterým protéká velký proud. Přirozená ventilace pracoviště nezajišťuje potřebné chlazení. Proto je nutné svářečku vybavit vnitřním chladičím systémem. Poznámka: Ujistěte se, že větrací otvor není zakrytý. Vzdálenost mezi spavňarkou a spavňaným předmětem nie povinná być mniejszej niż 0,3m.

#### Nedosažení

Zkontrolujte, zda svařovací proud nepřekračuje nejvyšší povolený elektrický proud pro danou zátěž. Taková situace může výrazně zkrátit životnost svaru nebo vést k jeho zničení.

Nesplnění  
Držte hodnoty napětí uvedené v parametrech zařízení. Napájecí napětí vyšší než přípustná může vést k poškození svářečky.

#### 6. Údržba (při údržbě odpojte svářečku od napájení)

1. Prach by se měl pravidelně odstraňovat čistým stlačeným vzduchem. Při používání jednotky v silně znečištěných oblastech je třeba jednou měsíčně nebo v případě potřeby častěji odstraňovat prach.
2. Tlak stlačeného vzduchu by měl být udržován na takové úrovni, aby nedošlo k poškození součástí uvnitř jednotky.
3. Pravidelně kontrolujte vnitřní části svářečky a správnost jejich spojení. Pokud zjistíte rez a vůli, odstraňte rez a dotáhněte uvolněnou část.
4. Zamezte přístupu k vodě nebo páře. Pokud svářečka navlhne, vysušte ji a poté zkontrolujte její izolaci. Jakmile přístroj důkladně zkontrolujete a ujistíte se, že jsou všechny součásti a izolační materiály neporušené, můžete pokračovat v práci.
5. Pokud svářečku nebudete delší dobu používat, měla by být uložena v obalu a umístěna v suché místnosti.

## OBSAH

1. Bezpečnostní informace
2. Technické údaje
3. Instalace
4. Služba
5. Důležité informace
6. Údržba
7. Řešení problémů
8. Schéma elektrického systému
9. Konstrukce zařízení



Přečtěte si návod k obsluze



Používejte ochranné brýle. Při provozu vznikají jemné částice, jiskry a prach škodlivé pro oči

### 1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili naši svářečku

Svářečky MMA využívají pokročilou svařovací technologii. Zdrojem napájení jednotky je výkonný usměrňovač, který převádí vysokou frekvenci na pracovní frekvenci 50/60 Hz a opět ji koriguje (PWM). Technologie PWM umožňuje vytvářet výkonnou elektrickou energii pro svařování a řezání. Díky použití této technologie se podařilo výrazně snížit hmotnost a objem centrálního transformátoru a zvýšit výkon o více než 30 %. Stroj využívá princip bezkontaktního (vf) zapalování oblouku. Hlavními vlastnostmi svářečky jsou stabilita, robustnost, praktičnost, úspora energie a velmi tichý provoz. Nástup inverterových svářeček je považován za revoluci v celém odvětví souvisejícím se svařováním.

Svařování obalenými elektrodami (MMA) je dokonalým řešením pro všechny potřeby svařování.

Doporučujeme vám používat náš produkt. Veškeré vaše podněty týkající se konstrukce a provozu zařízení budeme brát s maximální péčí a budeme se snažit, aby naše výrobky a služby byly co nejkvalitnější.

### 2. Hlavní technické údaje MMA


Parametr	MMA -120	MMA 140	MMA 160	MMA 180	MMA 200	IGBT-26'	OMMA -
Napětí	Jednofázové napětí 230V +/- 3%						
Vstupní proud (W)	383A	4251	5020	5572	6034	6509	6980
Napětí bez odskopnění (V)	60	60	60	60	60	60	60
Aktuální rozsah w scowce go (A)	20-120	20-140	20-160	20-180	20-200	20-250	20-330
Jmenovité výstupní napětí (V)	244	24.8	25.6	26	26.4	26.8	29.2
Cykly své (V) (%)	60	60	60	60	60	60	60
Sp. tíce (%)	85	85	85	85	85	85	85
Syrovost	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Koeficient napájení	B	B	B	B	B	B	B
Třída izolace	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Upravení (mm)	5.2	5.2	5.2	5.5	5.7	5.7	5.7

### 3. instalace


#### 3-1. PodlaPřívodně potrubí a go

Každý spotřebič je vybaven primárním napájecím kabelem. Připojte spotřebič k napětí kompatibilnímu s napětím spotřebiče. Informace o napětí naleznete na typovém štítku spotřebiče.

Napájecí kabel by měl být zapojen do příslušné zásuvky na přístroji.



### 9. Konstrukce zařízení



Elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Musí být likvidovány ve specializovaných recyklačních zařízeních. Informace o způsobu likvidace elektrospotřebičů získáte na místních úřadech.

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE Sp.z o.o.  
Grochowska 341 lok. 174; 03822 Wars zawa

### 3-2. Zapojení kabelů ve stěně

Každá svářečka je vybavena dvěma vzduchovými zásuvkami. Zapojte zástrčku kabelu do zásuvky na panelu jednotky a zatlačte. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky přístroje. Nepoužívejte sílu, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

Držák elektrody je připojen k zápornému připojení a materiál obrobku ke kladnému připojení. Připojte zemnicí rukojet k červené zásuvce a zatlačte ji. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.

Elektrody můžeme připojit dvěma způsoby:

Normální připojení (standardní) držák elektrody na + a držák uzemnění na -

Opačný způsob: (svařování s držákem elektrody záporné polarity na - zemnicí držák, na +

Volba metody závisí na svařovaném materiálu a technologických požadavcích. Více informací naleznete na obalu elektrody.

Pokud je obrobek dále od stroje (50-100 m) a přídatný kabel je příliš dlouhý, doporučujeme použít kabely s větším průřezem. Doporučujeme

použití kabelů určité pevné délky.

### 3-3 Ovládání

Zkontrolujte, zda je jednotka uzemněna  
Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správně provedena  
Zkontrolujte, zda držák elektrod a uzemňovací kabel nezpůsobují zkrat  
Zkontrolujte, zda je správně nastavena polarita.  
Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů, protože by mohlo dojít k jeho poškození. požár

### 4. služba

Spustte zařízení. Měřič bude ukazovat aktuálně nastavenou hodnotu napětí. Ventilátor Chladičí jednotka je aktivována.

Zvolte správný svařovací proud podle tloušťky obrobku, průměru elektrody, polohy a dalších požadavků.

Vložte elektrodu do držáku a připravte přístroj k provozu. Dobŕ

proudu podle průměru elektrody:

- Ø2.5 - 70-100 A
- Ø3.2 - 110-160A
- Ø4.0 - 170-220A
- Ø5.0 - 230-280A

Přístroj běžně pracuje podle požadovaného pracovního cyklu (více v údajích technické).

**KRAFT&DELE**  
PROFESIONÁLNÍ

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Zplnomocněný zástupce výrobce: ROBEINTRADE SP.Z O.O.

Adresa zplnomocněného zástupce: GNOCHOWSK 3a1 LOK.174.03-822 VARŠAVA.

**PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.**

Název produktu: Inverterová svářečka (s ochrannou známkou Kraft&Dele) Model (obchodní názvy): MMA350 - KD1866

Údaje o výrobku: Rozsah výstupního proudu: Napětí: 20-

330A 230V 50Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnice ES:

1. Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
2. Směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí
3. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
- Směrnice 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

Podle standardů:

EN 60974-1 :2012; EN 50445:2008  
EN 60974-10:2014; EN 61000-3-11 :2000  
EN61000-3-12:2011

Číslo certifikátu: 2T161026.TJQU47 vydané společností Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) Itálie) ze dne 26.10.2016.

Personodowedianaza powadzenedokumecaq ishwra MaDongHui, Gro howska34no z74

03-822 Varšava